	Hits	S arch T xt
1	35865	((forc str ss strain load) near2 (m asur$5 test$4 detect$4 d t rmin$4 s ns$4 identi$6 valuat$5 estimat$5 transducer gauge c ll monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.
2	1704	(((force stress strain load) n ar2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and ((two pair second) near3 (rod bar beam)).clm.
3	196	(((force stress strain load) near2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and (((two pair second) near3 (rod bar beam)) near3 (parallel)).clm.
4	328	(((force stress strain load) near2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and (((two pair second) near3 (rod arm leg hand finger bar beam)) near3 (parallel)).clm.
5	141	((((force stress strain load) near2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and (((two pair second) near3 (rod arm leg hand finger bar beam)) near3 (parallel)).clm.) and (flex$5 bend$5 deflect$5).clm.
6	47122	"141" and signal.clm.
7	66	(((((force stress strain load) near2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and (((two pair second) near3 (rod arm leg hand finger bar beam)) near3 (parallel)).clm.) and (flex$5 bend$5 deflect$5).clm.) and signal.clm.
8	47	(((((force stress strain load) near2 (measur$5 test$4 detect$4 determin$4 sens$4 identi$6 evaluat$5 estimat$5 transducer gauge cell monitor$4 comput$5 inspect$5 calculat$4)).clm.) and (((two pair second) near3 (rod arm leg hand finger bar beam)) near3 (parallel)).clm.) and (flex$5 bend$5 deflect$5).clm.) and perpendicular$5.clm.